



### Whitworth'sches Gewinde.



$d_0$  = für Köpfe auf Holz  
 $d_1$  = " " " Eisen



Für Schrauben Nr. 2  
bis 6 einschl.

Für Schrauben  
Nr. 7 bis 16.

Splintl  
Durchmesser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Figur:							II, IV, V, VI	IV	I, III <sup>a u. b</sup> IX	X <sup>a</sup> , X <sup>b</sup>		VII	VIII	IX	VII	V
Nr. der Schrauben	Schrauben															
	Gewinde- durchmesser in den Spitzen		Kern- durch- messer mm	Zahl der Gänge auf 1 Zoll engl.	Durchmesser im Schaft		Höhe							Durch- messer der runden Mutter	Durchmes- ser des halbrun- den Kopfes auf	
							der Mutter und Gegen- mutter	der Krone der Kronen- mutter	des sechs- od. viereckigen Kopfes und der runden Mutter	des versenkten Kopfes		des halbrunden Kopfes auf				
	Zoll engl.	mm	gedreht * mm	ungedreht * * mm	mm	mm				mm	im Ganzen mm			im Konus mm	Eisen mm	Holz mm